

点検測量結果 重複辺の点検

。 / ”

緯度 = 37 25 23.6616

経度 = 138 50 13.0431

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
303	2	125.470	26.626	101.236	113E
10B96	10B95	125.484	26.612	101.242	113A
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)		-0.014	0.014	-0.006	
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)		-0.017	-0.001	0.012	
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)					

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)					
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)					
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)					

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)					
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)					
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)					

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)					
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)					
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)					

自	至	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	セッション
較差 (ΔX, ΔY, ΔZ)					
較差 (ΔN, ΔE, ΔU)					
許容範囲 (ΔN, ΔE, ΔU)					